

Luftvarmeanlæg i Ullerødpark

Udskiftning af motor- og blæseenhed?

Beboer-ERFA

ERFA-BLAD-01

Luftvarmeanlæg

Udskiftning blæseenhed

Hess klima-enhed

Som bekendt er huset opvarmet af varm luft, der cirkulerer gennem værelserne. Den varme luft blæses ind gennem indblæsningsventilerne under vinduerne, og suges tilbage gennem udsugningsristene, gennem filteret, blæseren og varmekladden og sendes tilbage gennem kanalerne i gulvet til indblæsningsventilerne. Friskluften indsuges gennem friskluftåbningen ved hoveddøren og blandes i blæserummet med returluften fra husets rum. Som standard i UNIC 119 husene blev der installeret en Hess klima-enhed, som i princippet er en varmekladden sammenbygget med en lydsvag, regulerbar centrifugalventilator

Motor- og blæseenhed i Hess klima-enhed

I efteråret 2008 havde Vagtelvænget 204 problemer med at motoren til blæseren ikke kunne starte på langsomme hastigheder. Forsøg med at smøre motoren hjalp, men det var kun kortvarigt. Motoren endte med at sætte helt ud kort tid efter og ville slet ikke starte og, det på et tidspunkt hvor efteråret satte ind, og der var behov for varme i huset. En ny motor til blæseenheden måtte hurtigt skaffes, inden kulden for alvor satte ind.

Ny motor- og blæseenhed

Efter en del søgning efter nogen, der kunne udskifte motoren til blæseenheden fandt, Vagtelvænget 204 "Electro Care" i Roskilde. Electro Care hentede hele blæseenheden og "tragten" for derved også at kunne reparere regulatoren, skulle der være problemer med den. Hos Vagtelvænget 204 viste det sig det kun var motoren som var problemet. Electro Care udskiftede således hele motor- og blæseenheden og monterede det på den gamle "tragt". Electro Care bistod med at installere den nye blæseenhed i blæserummet. Samlet pris inkl. 2 omgange kørsel fra Roskilde blev ca. 5000 kr.

Adresse og telefon til Electro Care er:

Pumper og Elektromotorer

Electro Care

Håndværkervej 16

4000 Roskilde

Tlf.: 46 56 39 24

Erfaringer med den nye motor- og blæseenhed

Den nye motor- og blæseenhed har siden efteråret kørt uden problemer og det virker som om der produceres mere luft sammenlignet med den gamle blæseenhed.